



Fil à plomb L=2000

P50 - 4 crampons
+ évent PVC

Toit 20/10

Virole 20/10

P129

Vanne papillon
DN50 Macon

Fond 25/10

Vanne papillon
DN50 Macon

Règle de niveau
à GAUCHE

MVAUTIER
ETS M. VAUTIER SARL
CHAUDRONNERIE INOX
 1 rue de la Prise
 16130 Gensac la Pallue
 Tél. 05.45.35.93.51 - Fax. 05.45.35.96.11
 vautier.michel@wanadoo.fr
 www.vautier.fr

FCSP 77HL Ø1790

Qté. : 1
Réf. : -
-
Ech. : 1 : 25
Date : 12/09/2019
Dessinateur : Florine Longeon be@vautier-inox.fr